

## Strikolith Hechtprimer

**Productnaam:**

Strikolith Hechtprimer

**Samenstelling:**

Hoogwaardig, fabrieksmatig samengesteld voorstrijkmiddel op basis van een hoogwaardig dispersiebindmiddel en hulp- en kwartshoudende vulstoffen ter verbetering van de hechting en het verkrijgen van een egaal zuigende ondergrond.

**Eigenschappen:**

Kant en klaar voorstrijkmiddel met een oppervlakte vergrotend vermogen waardoor de hechting wordt verbeterd en een egaal zuigend oppervlak wordt verkregen. Hechtprimer is binnen en buiten toepasbaar. Hechtprimer is een essentiële basiscomponent onder de Strikocem MKG en MKG-SL.

**Kleuren:**

Groen.

**Toepassing:**

Hechtprimer wordt toegepast als verplichte voorbehandeling bij de Strikocem MKG en MKG-SL.

**Technische gegevens:**

- S.G: ca. 1,5 g/cm<sup>3</sup>.
- PH-waarde: ca. 7 - 9.
- Viscositeit: 5000 - 7000 m Pa.s.

**Voorbehandeling ondergrond:**

Oude, stoffige, vuile en loszittende pleister- en verflagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen verwijderen met Strikolith Strikoclean.

**Verwerking:**

Onverdund met blokkwast, roller en/of spuit aanbrengen. Tijdens de verwerking de Hechtprimer regelmatig goed doorroeren. Kwasten en gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Droogtijd minimaal 24 uur.

**Verbruik:**

Ca. 250 gram per m<sup>2</sup>, afhankelijk van de ondergrond.

**Verpakking:**

15 kg in kunststof emmer.

**Opslag:**

Koel en vorstvrij en luchtdicht opgeslagen ca. 1 jaar houdbaar.

**Veiligheid:**

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van voorbehandelingsproducten de ogen, neus, mond en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Strikolith Hechtprimer in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen. Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad.

**VOS info:**

(NL) EU grenswaarde voor dit product (cat. A/g): 50 g/l (2007)/ 30g/l (2010). Dit product bevat max. 30 g/l VOS.

**Bijzonderheden:**

De niet te behandelen bouwdelen vooraf maskeren met papier en plakband. Deze direct na het aanbrengen van de Hechtprimer verwijderen. Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C of te verwachten vorst.